




## 101562 - Drehsperre verdeckt sperrbar 12L 13V silber

### Technische Zeichnung




			<b>Nº</b>
Silber	sperrbar 13V	20	101562 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Packungsinhalt: Drehsperre, Bolzen für Drehsperre, Blechschraube, Falzscherenschlüssel.

### Lehren

			<b>Nº</b>
Frässhablone für Drehsperre MT/MM	verdeckt	1	212591


## Verwendung der Lehre






## 101562 - Drehsperre verdeckt sperrbar 12L 13V silber

### Bohr- und Fräsbild



## Montage

### Montage Drehsperre 13V



1. Bolzen an der Eckumlenkung waagrecht mit Blechschraube mit max. 4 Nm verschrauben.

2. Drehsperre in Ausfräsung legen und verschrauben



## 101562 - Drehsperre verdeckt sperrbar 12L 13V silber

Ansicht - Montiert

