

Bit-Check 12 Wood 2



1 Universalhalter mit Edelstahlhülse, Sprengling und starkem Dauermagnet, 11 Bits, zähhart, für den universellen Einsatz.

05057422001	
899/4/1	1 x 899/4/1 Kx1/4"x50
851/1 Z PH	1 x PH 2x25
855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
867/1 TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

Bit-Check 12 Wood 3



1 Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet, 11 Bits, zähhart, für den universellen Einsatz, 851/1 A extrahart, profilierte Version, 868/1 V mit Haltefunktion.

05057426001	
893/4/1 K	1 x 1/4"x50
851/1 A PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
867/1 TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
868/1 V	1 x # 2x25; 1 x # 3x25

Bit-Check 12 Wood 4



1 Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet, 11 Bits, extrahart, profilierte Version.

05057427001	
893/4/1 K	1 x 1/4"x50
851/1 A PH	2 x PH 1x25; 6 x PH 2x25; 3 x PH 3x25


Tipp



Der Ringmagnet Rapidaptor



Die schwimmend gelagerte, freilaufende Magnethülse des Ringmagnet Rapidaptors hält auch lange und schwere Schrauben bombenfest.



Das gefährliche und schmerzhaftes Festhalten beim Ansetzen entfällt!

Bithalter mit Schnellwechselfutter



Wera Schnellwechselhalter stellen eine feste, wackelfreie Verbindung zwischen Halter und Bit her. Die Halter sind so konstruiert, dass beim Bitwechsel die äußere Hülse nach vorn geschoben wird und der Bit leicht eingesetzt und entnommen werden kann.

Universalhalter mit Edelstahl-Hülse



Mit Sprengling und starkem Dauermagnet für besonders sicheren Sitz des Bits im Halter.

