

Bit-Checks Wood

Für Holzanwendungen.

Bit-Safe 61 Wood 1



1 Bithalter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter, 60 Bits, zähhart (Z), für den universellen Einsatz.

05057442001	
895/4/1 K	1 x 1/4"x52
851/1 Z PH	3 x PH 1x25
855/1 Z PZ	10 x PZ 1x25; 20 x PZ 2x25; 5 x PZ 3x25
867/1 TORX®	3 x TX 10x25; 5 x TX 15x25; 5 x TX 20x25; 5 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 2 x TX 40x25

Bit-Check 30 Wood 2



1 Universalhalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet, 29 Bits, zähhart, für den universellen Einsatz.

05057432001	
899/4/1	1 x 899/4/1 Kx1/4"x50
851/1 Z PH	1 x PH 2x25
855/1 Z PZ	2 x PZ 1x25; 5 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25
867/1 TORX®	3 x TX 10x25; 4 x TX 15x25; 4 x TX 20x25; 4 x TX 25x25; 3 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

Bit-Check 30 Wood 1



1 Universalhalter Rapidaptor mit Ringmagnet und Schnellwechselfutter, 29 Bits, Torsionsform (T) gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart (Z), für den universellen Einsatz, extrahart (H).

05057433001	
887/4 RR	1 x 1/4"x57
851/1 TZ PH	2 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
855/1 TH PZ	3 x PZ 1x25; 6 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25
867/1 TZ TORX®	2 x TX 10x25; 2 x TX 15x25; 4 x TX 20x25; 4 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

Bit-Check 12 Wood 1



1 Universalhalter Rapidaptor mit Ringmagnet und Schnellwechselfutter, 11 Bits, Torsionsform (T) gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart, für den universellen Einsatz, extrahart (H).

05057423001	
887/4 RR	1 x 1/4"x57
855/1 TH PZ	1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
851/1 TH PH	1 x PH 2x25
867/1 TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25