




## 10756 - Drehlager 3-flg. PVC links oben + unten silber

### Technische Zeichnung




							No
Silber	PVC	links	oben + unten	60	20		10756 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Bei Ausführung Silber sind der Packung keine Abdeckungen für das Rahmeneil beigelegt.

### Lehren


			No
Bohrlehre für Drehlager 3-flg.	PVC	1	13029

### Bohrbild PVC



## Verwendung Bohrlehre PVC



Best.-Nr. 13029 / Bohrdurchmesser: Ø 5 mm / Ø 7 mm



Die Flügelbohrlehre kann mit dem Anschlag auf den Überschlag geklemmt werden.  
Den Flügel in den Rahmen legen, Falzluft einstellen und Lehre wie abgebildet anlegen.

1. Kann mit Spanner festgeklemmt werden.
2. Bei Verwendung einer Unterlage mit 2 mm oder 4 mm Stärke das dementsprechende Maß am Lehrenanschlag beilegen.

## Montage




Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlosser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!


Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlosser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!



## 10756 - Drehlager 3-flg. PVC links oben + unten silber




### Drehlager montiert im Rahmen



## Flügel ein- und aushängen

### Vorbereitung





### ACHTUNG:


Die Höhenstellschraube und den Lagerzapfen vor dem Einhängen schmieren!

\* FETT

	Schmierung grundsätzlich nur mit Schmierfett oder technischer Vaseline! Keine Schmieröle, Rostlöser, Silikonsprays usw. verwenden!
---	---

**Flügel einhängen**

**Flügel aushängen**


## Einstellungen



### Anpressdruckeinstellung

